



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 283/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 283 от «26» мая 2021 г. Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко Павла Николаевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 86 имени Героя Советского Союза Пескова Дмитрия Михайловича»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 20.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области участия в проверке не принимали.

Совместно с: Директором МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №86» Камышная Татьяна Михайловна, штатным персоналом МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №86».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Ветки крупногабаритных деревьев с южной стороны 4-х этажного здания общеобразовательного учреждения ограничивают проезд пожарной техники и доступ пожарных в этажи здания.	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	
2	В нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020, в отдельно стоящем строении (юго-восточнее от основного здания общеобразовательного учреждения), разделенном на 8 помещений складского и производственного назначения, отсутствует система пожарной сигнализации.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", помещений производственного и складского назначения, расположенных в отдельно стоящем строении (юго-восточнее от основного здания общеобразовательного учреждения), с обозначением их категорий, с наружной стороны входных дверей знаками, обозначающими категорию и класс зон этих помещений. Требуемые расчеты в ходе проверки не представлены, знаки на входных дверях отсутствуют.	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
4	На объекте защиты не хранится техническая документация на эксплуатируемые системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	01.06.2022	

	том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
5	На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы пожарной сигнализации, выраженное: - в снятии с охраны 3-х шлейфов системы пожарной сигнализации (9,18,20); - в отсутствии сигнала о пожаре на прибор контрольный пожарный, при сработке ручного пожарного извещателя, расположенного в общем коридоре 4-го этажа у эвакуационного выхода и в подвальном этаже; - в подвале 2 дымовых пожарных извещателя, сняты со штатных мест.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
6	На объекте защиты, не организованы работы по ремонту технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты, а именно системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, так как уровень звука в ряде помещений 2-го этажа, ниже требуемого (п.4.8 СП 3.13130.2009). Кроме этого, текст речевого оповещения на 3-м и 4-м этажах воспроизводится прерывисто, а так же не в полном объеме.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
7	На объекте защиты, в нарушение раздела 7 п.14 таб.2 СП 3.13130.2009 не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.	ст.54 ч.2 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
8	Не составлены регламенты технического обслуживания, предназначенные для всех смонтированных систем противопожарной защиты, в которых учитываются требования проектных решений, технической документации и инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	

9	На объекте защиты, отсутствуют проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение не представлены.	ст.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2022	
10	На объекте защиты, светильники эвакуационного освещения со встроенными аккумуляторными батареями, расположенные: - около кабинета №1-11; - в коридоре пищеблока около выхода на улицу; - в помещении обеденного зала около выхода в холл 1-го этажа, не включаются автоматически при прекращении электропитания.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
11	На объекте защиты, в нарушение п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, план эвакуации в общем коридоре 2-го этажа перед входом в актовый зал, вывешен не в соответствии с местом, указанным на плане.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
12	На объекте защиты не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».	п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	01.06.2022	

	Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.			
13	Отсутствует (не представлен в ходе проверки) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который необходимо вносить информацию: - О проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы; - О проведении проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, в части водоотдачи; - О работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности; - О проводимых работах по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений; - О проводимых работах по очистке вытяжных устройств от пожароопасных отложений.	п.17 пп.6, п.43, п.48, п.54, п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
14	На объекте защиты, не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
15	На объекте защиты не обеспечено обозначение категорий и классов зон на входных дверях помещений складского и	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.06.2022	

	производственного назначения, в соответствии с проведенными в 2021 г. расчетами.	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479		
16	На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф4.1 (школа) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Перечень складских помещений: 4-й этаж – каб.4-55; 3-й этаж – два книгохранилища, 2-й этаж – западное крыло 4-х этажного здания, лаборантская кабинета физики каб.2-18 (на момент проверки эксплуатируется под склад), в актовом зале складское помещение и за актовым залом складское помещение – костюмерная; 1-й этаж – при входе в спортивный зал, складское помещение около кабинета «технологии».	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
17	На объекте защиты, на полу учебных классов (№№4-60, 4-57, 3-46, 3-43, 2-38, 2-36) допущено применение декоративно-отделочного материала (линолеум) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Вышеуказанный перечень помещений не является исчерпывающим. Требуемая документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала, не представлена.	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
18	На объекте защиты, на потолке учебных классов (№№4-59, 4-57, 3-50, 2-33, 2-34, 2-35, 1-15, 1-10) допущено применение декоративно-отделочного материала (потолочные плиты в каркасе подвесного потолка типа «Армстронг») с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1. Вышеуказанный перечень помещений не является исчерпывающим. Требуемая документация, подтверждающая	п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	

	класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности указанного материала, не представлена.			
19	На объекте защиты, в нарушение п.4.4 СП 486.1311500.2020 ряд помещений (складское помещение 2-й этаж западное крыло, лаборантская каб.2-17, складское помещение – костюмерная за актовым залом), не защищены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	ч.2 ст.54 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
20	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.7 СП 1.13130.2020 коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
21	На объекте защиты, на дверях эвакуационных выходов установлены замки (с цилиндрическим механизмом), которые не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
22	На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
23	На объекте защиты, в различных помещениях (складское помещение 2-й этаж западное крыло, каб.2-42, группа помещений в западном крыле 1-го этажа (6 светильников со снятыми колпаками), каб.1-12, каб.1-5, складские помещения на 2-м этаже напротив входа в актовый зал) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками	п.35 пп.в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.	01.06.2022	

	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Вышеуказанный перечень помещений не является исчерпывающим.	N 1479		
24	На объекте защиты, ряд устройств, предназначенных для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки, находятся в неисправном состоянии (не прижимают дверное полотно до дверной коробки).	п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
25	На объекте защиты, в нарушение п.4.4.6 СП 1.13130.2020, не все двери, выходящие на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
26	На объекте защиты, подвальный этаж используется для хранения различных предметов и материалов.	пп.б п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.06.2022	
27	На объекте защиты, в нарушение п.5.5.2 СП 4.13130.2013 помещение производственного назначения (кухня) не выделена противопожарными преградами со стороны коридора, ведущего из зала приема пищи, непосредственно наружу, в соответствии с требованиями пункта 5.1.2.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
«16» июля 2021 г.

М.П. *

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области капитан внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

Предписание № 1 - 283/1/1 от «16» июля 2021 г. на 9 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.06.2021 г. для исполнения получил:

Директор МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №86» Камышная Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«16» июля 2021 г.

(подпись)